

REGIONE ABRUZZO  
Comune di Campli  
(Provincia di Teramo)



IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI



LOCALITA' : CAMPLI CENTRO\_ Fg. 42

Tav. **1**

EDIFICI agibili o senza richieste di sopralluogo

EDIFICI danneggiati

AGGREGAZIONE

AGGREGATO

A01	Superficie totale aggregato	656 mq
	Superficie danneggiata	605mq
	Rapporto Sup.danneggiata/Sup.Totale	92,2%

A03	Superficie totale aggregato strutturale	480 mq
	Superficie danneggiata	305mq
	Rapporto Sup.danneggiata/Sup.Totale	63,5%

A02	Superficie totale aggregato	361 mq
	Superficie danneggiata	350 mq
	Rapporto Sup.danneggiata/Sup.Totale	97%

A04	Superficie totale aggregato	450 mq
	Superficie danneggiata	230mq
	Rapporto Sup.danneggiata/Sup.Totale	51,1%

per superficie viene indicata l'impronta a terra

