

REGIONE ABRUZZO
Comune di Campli
(Provincia di Teramo)



IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGREGATI



LOCALITA' : PAGANNONI_ Fg. 52-61


Tav. **7**

EDIFICI agibili o senza richieste di sopralluogo

EDIFICI danneggiati

AGGREGAZIONE

AGGREGATO



A01	Superficie totale aggregato	393 mq
	Superficie danneggiata	393 mq
	Rapporto Sup.danneggiata/Sup.Totale	100%

A02	Superficie totale aggregato	743mq
	Superficie danneggiata	670mq
	Rapporto Sup.danneggiata/Sup.Totale	90,2%

A03	Superficie totale aggregato	210 mq
	Superficie danneggiata	165 mq
	Rapporto Sup.danneggiata/Sup.Totale	78,5%

per superficie viene indicata l'impronta a terra