



Foto 1 Parte anteriore della terna gommata "BENATI"



Foto 2 Parte anteriore sinistra della macchina operatrice



Foto 3 Parte laterale e posteriore sinistra della macchina operatrice



Foto 4 Parte posteriore lato sinistro della macchina operatrice



Foto 5 Parte laterale destra della macchina operatrice



Foto 6 Interno cabina macchina operatrice. Leva cambio rotta



Foto 7 Vano motore completo di turbina e cambio della macchina operatrice



Foto 8 Targa della macchina operatrice



Foto 9 Numero di telaio della macchina operatrice